

# 久美國小災害潛勢分析

災害類型	潛勢結果	詳細說明
地震	低	學校附近無任何斷層經過。
颱洪	中	過去 10 年內，校園內建築物曾發生過 2 次地板冒水事件。
坡地	中	學校後方為一片竹林坡地，近 10 年曾發生一次泥流流入校舍造成淤積事件。
人為	低	學校周圍道路車流量較小。