

嘉義縣中埔鄉中山國小103學年度節能經費支出表

項次	日期	支出項目	金額
1	103/10/7	更換燈具	1350
2	103/10/17	更換水管	205
3	103/11/10	水龍頭修繕	1300
4	103/12/17	止水帶	192
5	104/2/12	水管漏水修繕費	4200
6	104/4/13	水龍頭更換	390
7	104/4/13	更換燈具 (T5)	1800
	合計		9437

承辦

代理黃國勳
總務主任

主計

會計員張淑芬

校長

校長陳瑞成