



貳樓平面圖 S1/150 UCM

註：
1.本尺寸為建築尺寸，設備範圍應以建築師現場為
估價標準，不得以此推測會要求加價

修繕內容	位置
1.內牆、樑底、天花油漆 2.踢腳油漆色油性漆	右側樓梯塔間(2F~3F)
1.更換不銹鋼門 (D3米2).	曬衣處
1.更換門窗紗網	201,203,204,206, 207,212
1.紗窗變形更換	206
1.木門變形修繕	213
房間地磚敲除換新	204,212,213
電熱水器更新	201