

# 車輛安全檢查表

檢查日期: 110年12月16日

車輛資料		編號一	編號二
車輛基本資料 (由車主代表填寫)	車號	KAB-1159	KAB-1159
	出廠年份	2021年01月	2021年01月
	廠牌	昇鋒猛師	昇鋒猛師
	座位數(含駕駛及服務員)	36位, <input checked="" type="checkbox"/> 與行駛執照相符	36位, <input checked="" type="checkbox"/> 與行駛執照相符
	已行駛里程	54079 公里	54079 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期: 111年01月05日	下次定檢日期: 111年01月05日
	強制汽車責任保險	保險證號碼: 050120KCY0020133 有效期限: 111年01月05日	保險證號碼: 050120KCY0020133 有效期限: 111年01月05日
	其他附加保險		
檢核	項目	廠商代表自評	複查人員檢核
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空, 無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空, 無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具, 前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限: 112年7月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具, 前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限: 112年7月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具, 位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚, 可徒手取用	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具, 位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚, 可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落
	車主代表簽章: 尤即勝           詹文佑 12/16		
得標廠商代表簽章:		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">             洪 110.12.16 亞芸           </div>	

備註:

1. 本表係由公路總局訂定, 相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全, 檢查發現有不合格情事者, 務請將檢查表傳送各地公路監理機關, 俾依規定查處。