

桃園市霄裡國小

校園一般生活用水設施統計表：

(二) 校園一般生活用水設施統計							
地點	水龍頭		馬桶		小便斗		蓮蓬頭
	省水	一般	省水	一般	省水	一般	
3 甲教室旁男女廁		8(4)		10		6	
辦公室旁男女廁	1	2		9(1)		6	1
2 乙旁男女廁		1		7(2)		8	
6 甲旁廁所	2	1		7		9	
健康中心旁男女廁		8		10		6	
健康中心前洗手檯	2	2					
一甲前洗手檯	2	2					
一乙前洗手檯	2	2					
二甲前洗手檯	1	3					
二乙前洗手檯	1	3					
三甲前洗手檯	2	2					
四甲前洗手檯	2	2					
四乙前洗手檯	1	3					
五甲前洗手檯	1	3					
五乙前洗手檯		4					
六甲前洗手檯	1	2					
美術教室前洗手檯	2	1					
社會教室前洗手檯	3(1)						
食農教室前洗手檯	3						
校長室前洗手檯	1	1					
辦公室前洗手檯	3	3					
自然教室前洗手檯		5					
綜合教室前洗手檯		4					
微笑班前洗手檯		3					
客語教室前洗手檯	1	2					
電腦教室前洗手檯		5					
食農教室內洗手檯		1					
教師研究室洗手檯	1	2					

填寫方式說明：空格請填寫每個地點的器材數量，若有漏水情形則在旁邊以括弧表示。例如 301 教室旁女廁有 6 個一般的水龍頭，其中 1 個在漏水，則以 6(1) 表示。