

# 屏東縣檢驗中心

## 環境檢驗水質檢驗報告

檢測類別： 飲用水-設備水水質  
 申請單位： 興化國小  
 申請單位地址： 萬丹鄉興全村興國路52號  
 採樣單位： 同申請單位  
 採樣日期時間： 107.09.05 09:45  
 樣品特性： 民眾申請(地下水-單機飲水機)

報告編號： 1070905-SD0955  
 樣品編號： 34  
 採樣地點： 幼兒園  
 收樣日期： 107.09.05  
 報告日期： 107.09.19

檢測項目	檢測值	標準值	單位	檢測方法	備註
大腸桿菌群 —以下空白—	<1	不大於6	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

MDL：方法偵測極限  
 ND：表低於方法偵測極限

- 註：1. 本報告僅對所送樣品負責。  
 2. 本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。  
 3. 檢驗報告數據更正者無效，非經本機關書面同意，不得複製或影印。  
 4. 有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。  
 5. 有標記「\*」為採樣單位現場檢測。

報告簽署人 沈雪麗 P/P

