

大忠國小 清洗水塔



施工日期：109年2月22日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----


施工位置：局限設備




施工位置：活動中心局限設備



施工位置：活動中心蓄水池 1



施工位置：活動中心蓄水池 2





大忠國小 清洗水塔

施工日期：109年2月22日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----


施工位置：活動中心頂樓局限設備






施工位置：活動中心頂樓 RC



施工位置：警衛室 ST















施工位置：



大忠國小 清洗水塔

施工日期：109年2月22日


施工前	施工中	施工後
<p>施工位置：鐸聲樓局限設備</p>		
 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗前</p>	 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗前</p>	 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗前</p>
<p>施工位置：鐸聲樓頂樓 RC 1</p>		
 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗前</p>	 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗中</p>	 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗後</p>
<p>施工位置：鐸聲樓頂樓 RC 2</p>		
 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗前</p>	 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗中</p>	 <p>大忠國小 頂樓水塔清洗 鐸聲樓 109.2.22 洗後</p>
<p>施工位置：</p>		
		

大忠國小 清洗水塔


施工日期：109年2月22日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----


施工位置：春風樓局限設備





施工位置：春風樓頂樓 RC 1



施工位置：春風樓頂樓 RC 2



施工位置：



大忠國小 清洗水塔



施工日期：109年2月22日

施工前	施工中	施工後
-----	-----	-----

施工位置：化雨樓局限設備



施工位置：化雨樓頂樓 RC 1



施工位置：化雨樓頂樓 RC 2



施工位置：

