

車輛安全檢查表

檢查日期：112年 6 月 28 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛基本資料	車號	KAB-5726	715-V6
	出廠年份	2012年 10 月	2014年 10 月
	廠牌	斯堪尼亞	順通
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	603482 公里	378087 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：112年10月6日	下次定檢日期：112年8月11日
	強制汽車責任保險	保險證號碼： 有效期限：年 月 日	保險證號碼：051922KCF002932 有效期限：112年12月1日
	其他附加保險		乘務責任險 13001-CBP000446
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啓 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啓 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬 32 公分以上	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬 32 公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：114年1月25日	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：112年12月19日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度 1.6 公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度 1.6 公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章：吳和輝 黃理明			
得標廠商代表簽章：			

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查、填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。