

屏東縣檢驗中心

環境檢驗水質檢驗報告

檢測類別： 飲用水-設備水水質
申請單位： 和平國小
申請單位地址： 屏東市華正路80號
採樣單位： 同申請單位
採樣日期時間： 107.11.07 09:00
樣品特性： 民眾申請(自來水-單機飲水機)

報告編號： 1071107-SD1389
樣品編號： 11
採樣地點： 校長室
收樣日期： 107.11.07
報告日期： 107.11.27

| 檢測項目 | 檢測值 | 標準值 | 單位 | 檢測方法 | 備註 |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------|----|
| 大腸桿菌群 —以下空白— | <1 | 不大於6 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |

MDL：方法偵測極限
ND：表低於方法偵測極限

- 註：1. 本報告僅對所送樣品負責。
2. 本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
3. 檢驗報告數據更正者無效，非經本機關書面同意，不得複製或影印。
4. 有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。
5. 有標記「*」為採樣單位現場檢測。
6. 測試期間為受理日期至報告日期，且符合環境樣品保存規定。

報告簽署人

沈雪麗



屏東縣檢驗中心 環境檢驗水質檢驗報告

檢測類別：飲用水-設備水水質
 申請單位：和平國小
 申請單位地址：屏東市華正路80號
 採樣單位：同申請單位
 採樣日期時間：107.11.07 09:00
 樣品特性：民眾申請(自來水-中央系統)
 報告日期：107.11.27

報告編號：1071107-SD1390
 樣品編號：12
 採樣地點：行政大樓3樓西側
 收樣日期：107.11.07

| 檢測項目 | 檢測值 | 標準值 | 單位 | 檢測方法 | 備註 |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------|----|
| 大腸桿菌群 —以下空白— | <1 | 不大於6 | CFU/100mL | NIEA E230.55B | |

MDL：方法偵測極限
ND：表低於方法偵測極限

註：1.本報告僅對所送樣品負責。

- 2.本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 3.檢驗報告數據更正者無效，非經本機關書面同意，不得複製或影印。
- 4.有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。
- 5.有標記「*」為採樣單位現場檢測。
- 6.測試期間為受理日期至報告日期，且符合環境樣品保存規定。



報告簽署人 沈麗霞